



SCHEDA EDIFICIO

INQUADRAMENTO

Estratto fotogrammetrico



Estratto catastale



N. piani fuori terra

1 **2** 3 4

Elementi decorativi salienti

Portali/contorni in pietra
Portali/cancelli
Loggiati
Ballatoi
Pozzi

☐
☐
☐
☐
☐

Decorazioni in facciata
Muratura in pietra
Muratura in mattoni
Edicole
Altro

☒
☐
☐
☐
☐

Caratteri ambientali

Giardini o parchi
Affaccio al fiume

☐
☐

Viale alberato
Altro

☐
☐

Infrastrutture in dotazione

Strada/corte asfaltata
Fognatura
Elettricità
Posto auto esclusivo
Illuminazione pubblica
Servizi igienici interni

☒
☒
☒
☐
☒
☒
☒

Strada/corte sterrata
Acquedotto
Posto auto in corte
Gas metano
Telefono
Impianto di riscaldamento

☐
☒
☐
☒
☒
☒
☒

Funzioni insediative

Fabbricato residenziale in uso
Fabbricato agricolo in uso
Fabbricato produttivo in uso
Fabbricato commerciale in uso
Fabbricato a destinazione ricettiva

☐
☐
☐
☐
☐

Fabbricato residenziale dismesso
Fabbricato agricolo dismesso
Fabbricato produttivo dismesso
Fabbricato commerciale dismesso
**Fabbricato con altre funzioni
(AUSER e ufficio postale)
Residenziale**

☐
☐
☐
☐
☒

Stato di conservazione

Buone
Cattive: necessità di risanamento
Cantiere: edificio in manutenzione

☐
☐
☐

Medie: necessità di manutenzione
Pessime: necessità di ristrutturazione

☒
☐

RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto n. 1



Foto n. 2



RILIEVO DEGLI EDIFICI PRIVATI

Inquadramento	DOVERA	SCHEDA n. 057
Fronti su strada	Ovest	

Lato nord		Scheda 052			
FACCIATA/FRONTE	Facciata	Rivestimento			
		Zoccolo			
		Serramenti			
		Oscuranti			
		Inferriate			
		Balconi			
	Ingressi	Pedonali		Carrai	
	Portici	Struttura			
		Pavimento			
		Solaio			
	Degrado				
	Superfetazioni				
Elementi architettonici					
Grado di conservazione					

Lato est					
FACCIATA/FRONTE	Facciata	Rivestimento	Intonaco		
		Zoccolo			
		Serramenti	Legno		
		Oscuranti	Griglie in legno		
		Inferriate	Al piano terra		
		Balconi	1		
	Ingressi	Pedonali	1	Carrai	
	Portici	Struttura			
		Pavimento			
		Solaio			
	Degrado				
	Superfetazioni				
	Elementi architettonici				
	Grado di conservazione	Cattivo			

CATEGORIE DI INTERVENTO

Ricostruzione con prescrizioni generali.	SI NO
Ristrutturazione con prescrizioni architettoniche.	NO
Ripristino architettonico.	NO
Risanamento e valorizzazione architettonica.	NO SI
Restauro architettonico.	NO

Lato sud		Scheda 062			
FACCIATA/FRONTE	Facciata	Rivestimento			
		Zoccolo			
		Serramenti			
		Oscuranti			
		Inferriate			
		Balconi			
	Ingressi	Pedonali		Carrai	
	Portici	Struttura			
		Pavimento			
		Solaio			
	Degrado				
	Superfetazioni				
Elementi architettonici					
Grado di conservazione					

Lato ovest					
FACCIATA/FRONTE	Facciata	Rivestimento	Intonaco		
		Zoccolo			
		Serramenti	Legno		
		Oscuranti	Griglie in legno		
		Inferriate	Al piano terra		
		Balconi	1		
	Ingressi	Pedonali	1	Carrai	
	Portici	Struttura			
		Pavimento			
		Solaio			
	Degrado				
	Superfetazioni				
	Elementi architettonici				
	Grado di conservazione	Cattivo			

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO ED UTILIZZO AMMESSO

tav. M2 - destinazioni d'uso in ambito storico
"Residenziale" art. 62 "a" delle N.T.A.
tav. M3 - categorie d'intervento in ambito storico
art.64 lettera "a" "d".