



SCHEDA EDIFICIO

INQUADRAMENTO

Estratto fotogrammetrico



Estratto catastale



N. piani fuori terra1234

Elementi decorativi salienti

Portali/contorni in pietra	☐	Decorazioni in facciata	☒
Portali/cancelli	☐	Muratura in pietra	☐
Loggiati	☐	Muratura in mattoni	☐
Ballatoi	☐	Edicole	☐
Pozzi	☐	Altro	☐

Caratteri ambientali

Giardini o parchi	☐	Viale alberato	☐
Affaccio al fiume	☐	Altro	☐

Infrastrutture in dotazione

Strada/corte asfaltata	☒	Strada/corte sterrata	☐
Fognatura	☒	Acquedotto	☒
Elettricit�	☒	Posto auto in corte	☐
Posto auto esclusivo	☐	Gas metano	☒
Illuminazione pubblica	☒	Telefono	☒
Servizi igienici interni	☒	Impianto di riscaldamento	☒

Funzioni insediative

Fabbricato residenziale in uso	☐	Fabbricato residenziale dismesso	☐
Fabbricato agricolo in uso	☐	Fabbricato agricolo dismesso	☐
Fabbricato produttivo in uso	☐	Fabbricato produttivo dismesso	☐
Fabbricato commerciale in uso	☐	Fabbricato commerciale dismesso	☐
Fabbricato a destinazione ricettiva	☐	Fabbricato residenziale	☒

Stato di conservazione

Buone	☐	Medie: necessit� di manutenzione	☒
Cattive: necessit� di risanamento	☐	Pessime: necessit� di ristrutturazione	☐
Cantiere: edificio in manutenzione	☐		

RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto n. 1



Foto n. 2



RILIEVO DEGLI EDIFICI PRIVATI

Inquadramento	DOVERA	SCHEDA n. 057
Fronti su strada	Ovest	

Lato nord		Scheda 052			
FACCIATA/FRONTE	Facciata	Rivestimento			
		Zoccolo			
		Serramenti			
		Oscuranti			
		Inferriate			
		Balconi			
	Ingressi	Pedonali		Carrai	
	Portici	Struttura			
		Pavimento			
		Solaio			
	Degrado				
	Superfetazioni				
	Elementi architettonici				
	Grado di conservazione				

Lato sud		Scheda 062			
FACCIATA/FRONTE	Facciata	Rivestimento			
		Zoccolo			
		Serramenti			
		Oscuranti			
		Inferriate			
		Balconi			
	Ingressi	Pedonali		Carrai	
	Portici	Struttura			
		Pavimento			
		Solaio			
	Degrado				
	Superfetazioni				
	Elementi architettonici				
	Grado di conservazione				

Lato est					
FACCIATA/FRONTE	Facciata	Rivestimento	Intonaco		
		Zoccolo			
		Serramenti	Legno		
		Oscuranti	Griglie in legno		
		Inferriate	Al piano terra		
		Balconi	1		
	Ingressi	Pedonali	1	Carrai	
	Portici	Struttura			
		Pavimento			
		Solaio			
	Degrado				
	Superfetazioni				
	Elementi architettonici				
	Grado di conservazione	Cattivo			

Lato ovest					
FACCIATA/FRONTE	Facciata	Rivestimento	Intonaco		
		Zoccolo			
		Serramenti	Legno		
		Oscuranti	Griglie in legno		
		Inferriate	Al piano terra		
		Balconi	1		
	Ingressi	Pedonali	1	Carrai	
	Portici	Struttura			
		Pavimento			
		Solaio			
	Degrado				
	Superfetazioni				
	Elementi architettonici				
	Grado di conservazione	Cattivo			

CATEGORIE DI INTERVENTO

Ricostruzione con prescrizioni generali.	NO
Ristrutturazione con prescrizioni architettoniche.	NO
Ripristino architettonico.	NO
Risanamento e valorizzazione architettonica.	SI
Restauro architettonico.	NO

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO ED UTILIZZO AMMESSO

tav. M2 - destinazioni d'uso in ambito storico "Residenziale" art. 62 delle N.T.A. tav. M3 - categorie d'intervento in ambito storico art.64 lettera "d".
--