

COMUNE DI NORAGUGUME PROVINCIA DI NUORO

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO



IL PROGETTISTA

IL SINDACO

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Mayor, written over the printed text 'IL SINDACO'.

OTTOBRE 2001

ABACO DELLE TIPOLOGIE

1) EDIFICI ECCLESIALI DI PREGIO E LORO PERTINENZE (I)

A) Chiesa di Vergine D'Itria



B) Chiesa di Vergine D'Itria di fianco




2) EDIFICI ECCLESIALI DI PREGIO E LORO PERTINENZE (II)

C) Chiesa di S. Croce



D) Chiesa di S. Giacomo



3) TIPOLOGIA EDILIZIA

A) Tipo edilizio ad un piano



B) Tipo edilizio a “palattu”



4) ARREDO EDILIZIO (I)

A) Porta e finestra sulla facciata fronte strada, di tipo tradizionale con elementi in pietra naturale (generalmente in basalto o trachite)




B) Porta (da notare l'incisione della data sopra l'architrave)



5) ARREDO EDILIZIO (II)

A) Altro esempio di porta d'ingresso antica (si può notare l'architrave modanato lateralmente)



B) Porta d'ingresso antica con elementi antichi di pregio




6) ARREDO EDILIZIO (III)

A) Prospettiva di porte e finestre



B) Particolare della finestra (da rilevare il trattamento della sigillatura delle pietre)



7) ARREDO EDILIZIO (IV)

Balcone di facciata eseguito a seguito di ristrutturazione dell'edificio. Rappresenta un esempio raro.



8) TIPOLOGIA EDILIZIA (II)

A) Tipo edilizio ad un piano



B) Tipo edilizio a “palattu”



9) TIPOLOGIA EDILIZIA (III)

A) Tipo edilizio ad un piano, allo stato originale



B) Tipo edilizio a due piani, allo stato originale. Si possono notare sulla facciata il diverso livello delle finestre del vano scala.



10) TIPOLOGIA EDILIZIA (IV)

A) Prospettiva su edifici ad un livello (disposti a “corte”)



B) Particolare della facciata di uno di questi edifici ristrutturato.



11) IL CENTRO (I)

A) Prospettiva sul retro della chiesa "Vergine D'Itria". Sullo sfondo un edificio a "palattu" interamente ristrutturato.



Sempre in prossimità della Chiesa e del Municipio, e prospiciente la Chiesa di S. Croce, un altro edificio a "palattu" in buono stato di conservazione.



12) IL CENTRO (II)

A) Prospettiva di edifici a “palattu” in linea.



B) Vista da un'altra angolatura. Sulla destra il fianco della chiesa di S. Croce.



13) PERCORSI (I)

A) Prospettiva di edifici a “palattu” in linea (in primo piano, sulla sinistra, un rudere).




Prospettiva di edifici. Il palazzo ristrutturato presenta un elemento ricorrente nelle ristrutturazioni nel Centro Storico, ovvero l'apertura di un vano per l'inserimento del garage.



14) PERCORSI (II)

A) Edifici a “palattu” ristrutturati. Un buon esempio di recupero. Anche in questo caso si può notare la presenza di balconi.



B) Un altro positivo intervento di recupero.



15) IL RECUPERO "INTELLIGENTE"

Esempi di recupero "intelligente" pur con diverso grado di "raffinatezze" e pregio.



16) LE COSE DA NON FARE

A) Tipologia avulsa dal contesto.



B) Serramenti inadeguati

